


# DUROMETER

PCE-DX-AS



- » **mit Schleppezeiger**
- » **Ablesung in Härteeinheiten volle 360°-Uhr**
- » **hohe Genauigkeit**
- » **erfüllt alle Normen**
- » **inklusive Aufbewahrungsbob**

Das Durometer dient der Messung der Oberflächenhärte (Shore A) von weichem Gummi und sehr weichen Kunststoffen. Das Durometer besteht aus einem Messteil mit Messkopf und einer blendfreien 360°-Uhr. Zur besseren Ablesbarkeit des Spitzenwertes besitzt dieses Durometer neben der reinen Messnadel / Anzeigenadel noch einen Schleppezeiger, der nach Beendigung der Messung auf dem Maximalwert stehen bleibt. Nach Ablesung kann er wieder auf die -Stellung zurückgesetzt werden. Mit dem Modell PCE-DX-AS (A) erhalten Sie immer Härte-Messergebnisse mit höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit.

## Spezifikation

### Härte

Messbereich 10 ... 90 Shore A

Genauigkeit  $\pm 2$

### Allgemeine technische Daten

Gewicht 160 g

Abmessungen (L x B x D) 110 x 110 x 57 mm