

# DIGITALES DUROMETER

PCE-DDO 10



- » **großes Display**
- » **einfache Bedienung**
- » **USB Schnittstelle**
- » **Härtemessung von Weichgummi**
- » **Messung bis 100 Shore 0**
- » **Messwertspeicher**

Das digitale Durometer misst die Shore Härte bei Produkten aus Weichgummi. Das digitale Durometer zeigt die Messwerte auf dem Display an. Der Messbereich bei dem digitalen Durometer erstreckt sich von 0 ...100 Shore 0. Über eine USB-Schnittstelle können die auf dem Display dargestellten Messwerte auf einen PC übertragen werden.

Die übersichtliche Software vom digitalen Durometer ermöglicht eine detaillierte Einsicht in die gewonnenen Daten. Durch die integrierte Suchfunktion der Software ist es möglich, Daten nach Wert, Datum und Uhrzeit oder z.B. Namen zu suchen. Durch die Toleranzwertfunktion und die gekoppelte Alarmfunktion ist das Gerät ein unverzichtbares Muss für jeden Betrieb, der Gummi verarbeitet. Die Messergebnisse sind präzise und die Handhabung vom digitalen Durometer ist einfach.

## Spezifikation

### Allgemeine technische Daten

Menüsprache Englisch (US)

Spannungsversorgung 3,6V

Steckertyp Gerät-Eurostecker

Gewicht 170 g

Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 20 ... 85 % r. F.

Lagerbedingungen -30 ... 80 °C , 5 ... 95 % r. F.

Abmessungen ( L x B x H ) 153 x 50 x 29 mm